

सिंचाई निर्माण मण्डल, झांसी  
खरीफ 1420 फसली (वर्ष 2012-13) में सींच का लक्ष्य निर्धारण का प्रारूप

क्र.सं.	संगठन का नाम	मुख्य अभियन्ता का नाम	परि०/बेतवा	सिंचाई विभाग, उ०१०, झांसी	संज्ञित सिंचन क्षमता	परियोजना प्राक्कलन के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रफल खरीफ	विगत वर्षों में खरीफ की अधिकतम सींच		खरीफ 1419 की सींच	पानी की उपलब्धता के आधार पर खरीफ 1420 में अनुमानित सींच		खरीफ 1420 में सींच का प्रस्तावित लक्ष्य
							7	8		10	11	
1	पथरई नहर प्रणाली	झांसी	3509	2998 (रबी 1598+ 1400खरीफ)	1400	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2	सिंजार बांध	झांसी	1380	1240 (रबी 823+ 417 खरीफ)	417	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3	लखेरी बांध	झांसी	1980	3168 (रबी 1980+ 1188खरीफ)	1188	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4	झांसी नहर (सीपरी-अम्बावाय राजा)	झांसी	7532	12097 (रबी 8285 + 3812 खरीफ)	3812	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
5	जाखलौन पम्प नहर	ललितपुर	29834	23903 (रबी 12113+ 11790 खरीफ)	11790	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

- नोट-1. पथरई बांध से निकली पथरई दांती मुख्य नहर, एवं पथरई बायी मुख्य नहर, तथा चंदरऊधवारी मुख्य नहर के हेड पर पानी उपलब्ध नहीं है। अतः नहरों का संचालन नहीं किया जा सकता है।
2. सिंजार बांध से निकली सिंजार मुख्य नहर के Crest Level से बांध का जल स्तर कम होने के कारण नहर का संचालन नहीं किया जा सकता।
3. लखेरी बांध से निकली लखेरी मुख्य नहर के Crest Level से बांध का जल स्तर कम होने के कारण नहर का संचालन नहीं किया जा सकता।
4. दक्षिण गहक नहर (मध्य प्रदेश) का संचालन खरीफ फसली में नहीं किया जाता है। अतः इस नहर के किमी० 27.200 से निकली सीपरी राजवाहा एवं किमी० 44.600 से निकले अम्बावाय राजवाहा का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।
5. जाखलौन पम्प नहर पर स्थापित पम्पो का संचालन सिंचाई डाल नहर खण्ड झांसी के नियंत्रणाधीन है। डाल नहर खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र सं०-407, दिनांक 30-03-12 द्वारा सूचित किया है कि जलाशय का वाटर लेवल कम होने के कारण पम्प सैट में एवनामल कंपन हो रहा है तथा उपकरण क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। अतः दिनांक 31-03-12 के पश्चात पम्प सैटों का संचालन रोकने की बाध्यता है, ऐसी स्थिति में पम्प नहर का संचालन नहीं हो पायेगा। अतः क्षेत्रीय कृषकों को खरीफ में पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। उक्त सूचना से उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता (बेतवा/परि०बेतवा) की अध्यक्षता में दिनांक 10-04-12 में बेतवा रिवर बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुथी बैठक में भी अवगत कराया जा चुका है।

अधीक्षक अभियन्ता  
सिंचाई निर्माण मण्डल, झांसी

**सिंचाई निर्माण मण्डल, झांसी**  
**खरीफ 1420 फसली (वर्ष 2012-13) में सींच का लक्ष्य निर्धारण का प्रारूप**

**प्रपत्र-2**  
(हेक्टेयर में)

संगठन का नाम --मुख्य अभियन्ता (परि०/बेतवा), सिंचाई विभाग, ज०प्र०, झांसी

क्र० सं०	खण्ड का नाम	ज-नपर का नाम	कृषि योग्य क्षेत्रफल	सृजित सिंचन क्षमता	परियोजना प्राक्कलन के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रफल खरीफ	पिगत वर्षों में खरीफ की अधिकतम सींच	जब	खरीफ 1419 की सींच	पानी की उपलब्धता के आधार पर खरीफ 1420 में अनुमानित सींच जल की अनुमानित उपलब्ध मात्रा (क्यूसेक दिवस)	अनुमानित सींच	खरीफ 1420 में सींच का प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई निर्माण खण्ड-पंचम, झांसी	झांसी	3509	2998 (रबी 1598+ 1400खरीफ)	1400	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिंचाई निर्माण खण्ड-पंचम, झांसी	झांसी	1380	1240 (रबी 823+ 417 खरीफ)	417	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	सिंचाई निर्माण खण्ड-पंचम, झांसी	झांसी	1980	3168 (रबी 1960+ 1188खरीफ)	1188	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	सि.नि.ख.-1, ललितपुर सि.नि.ख.-2, ललितपुर सि.नि.ख.-3, ललितपुर	झांसी	7532	12097 (रबी 6285 + 3812 खरीफ)	3812	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर	ललितपुर	29834	23903 (रबी 12113+ 11790 खरीफ)	11790	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1. पथरई बांध से निकली पथरई दाहिनी मुख्य नहर, एवं पथरई बांकी मुख्य नहर, तथा चन्द्रधारी मुख्य नहर के हेड पर पानी उपलब्ध नहीं है। अतः नहरों का संचालन नहीं किया जा सकता है।
2. सिंजार बांध से निकली सिंजार मुख्य नहर के Crest Level से बांध का जल स्तर कम होने के कारण नहर का संचालन नहीं किया जा सकता।
3. लखेरी बांध से निकली लखेरी मुख्य नहर के Crest Level से बांध का जल स्तर कम होने के कारण नहर का संचालन नहीं किया जा सकता।
4. दलिया वादक नहर (मध्य प्रदेश) का संचालन खरीफ फसली में नहीं किया जाता है। अतः इस नहर के किमी० 27.200 से निकली सीपरी राजवाहा एत किमी० 44.600 से निकले जगसावा राजवाहा का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।
5. जाखलौन पम्प नहर पर स्थापित पंपों का संचालन सिंचाई डाल नहर खण्ड झांसी के नियंत्रणाधीन है। डाल नहर खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र सं०-407, दिनांक 30-03-12 द्वारा सूचित किया है कि जलप्राप्त का वादक जेविल कम होने के कारण पम्प सेट में एवनार्मल कंपन हो रहा है तथा उपकरण क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। अतः दिनांक 31-03-12 के पश्चात् पम्प सेटों का संचालन रोकने की बाध्यता है, ऐसी स्थिति में पम्प नहर का संचालन नहीं हो पायेगा। अतः क्षेत्रीय कृषकों को खरीफ में पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। उक्त सूचना से उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता (बेतवा/परि०बेतवा), की अध्यक्षता में दिनांक 10-04-12 में बेतवा रिवर बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुजी बैठक में भी अवगत कराया जा चुका है।

अधीक्षक अभियन्ता  
 सिंचाई निर्माण मण्डल, झांसी